



KUITUYHTEYDEN VAIMENNUSMITTAUS – ESIMERKKIKYTKENTÄ



Tyypillinen mittausprosessi

- 1 Kytke valonlähde kuidun toiseen päähän
- 2 Kytke tehomittari kuidun toiseen päähän
- 3 Valitse molemmista sama aallonpituus
- 4 Aseta referenssi (REF) tarvittaessa
- 5 Lue vaimennusarvo (dB) tehomittarin näytöltä